




Signaturer:

- Matrikel
- Bygning
- 140.186 Vandindvindingsboring
- Udbredelse olieforurening, 1998
- Tank
- Punktkilder
- M6 Miljøboring, udført 1998
- B7 Geoteknisk boring, 1995 og 1998
- B104 Filtersat boring, udført 2019


Undersøgelse 2021:

- Filterboring
- Lokaliseringsboring
- Boring, ikke udført

Undersøgelse 2024:

- Lokaliseringsboring
- MP202 Poreluftmåling

- Forurening m. chlorerede opl.
- Olieforurening
- Forurening med sum 22 PFAS
- Forurening med sum 4 PFAS



Figur 1: PFAS i olie og vand