



Signaturer:

- Matrikel
- Bygning
- 140.186 Vandindvindingsboring
- Udbredelse olieforurening, 1998
- Tank
- Punktkilder
- M15 Miljøboring, udført 1998
- B7 Geoteknisk boring, 1995 og 1998
- B104 Filtersat boring, udført 2019

Undersøgelse 2021:

- Filterboring
- Lokaliseringsboring
- Boring, ikke udført

Undersøgelse 2024:

- Lokaliseringsboring
- MP202 Poreluftmåling

Resultater TCE i jord 1,0 m u.t.:

- 0,05 TCE i jord < 1 mg/kg TS
- 1,5 TCE i jord 1-5 mg/kg TS
- 15 TCE i jord 5-20 mg/kg TS
- 25 TCE i jord 20-100 mg/kg TS
- 125 TCE i jord > 100 mg/kg TS

Forventet gravefront 1,5 m u.t.:

- Forventet gravefront
- Usikkerhed - kræver suppl. prøver
- Kraftig forurening
- Moderat forurening



Bilag 2.3

571-47001 Saltgade 11, 6760 Ribe
 Ribe Jernindustri - Indhold af TCE i jord - 1,5 m u.t.

Dato 31.01.2024 Målestok 1:1.000 Sag nr.: 10417714